

Доступная среда

1. Результаты обследования

1.1 Территории, прилегающей к зданию 1.2 Входа (входов) в здание 1.3 Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации) 1.4 Зоны целевого назначения здания 1.5 Санитарно-гигиенических помещений 1.6 Системы информации на объекте

2. Сведения об ответственных работниках за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам ПРИКАЗ "О назначении работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при предоставлении услуг"

Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

N п/п	Наименование функциональнопланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение визуальной информации,	Ремонт текущий.

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	тактильных обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	К,О,С		
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 13330.2012 выполнены. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	К,О,С		



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установка визуальной информации, тактильных обозначений.



2. Входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути. Лестничный марш центральной входной группы оборудован тактильными направляющими	К,О,С	Нанесение тактильных средств.	Ремонт текущий.
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1					
2.4	Дверь (входная)	есть	2		Отсутствует табличка с номером телефона сотрудника охраны и знак «Инвалид»	К,О,С	Установить световой маяк и знак «Инвалид».	Ремонт текущий.
2.5	Тамбур	есть	38					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установка светового и звукового маяка и знак «Инвалид», нанесение тактильных средств.



3. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)

N	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	------------------	----------------------------------	------------------------------

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18		Отсутствует рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями. В вестибюле установлена мнемосхема расположения помещений, выполненная шрифтом Брайля.	К,О,С	Нанесение рифленой и/или контрастно окрашенной полосы	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Ширина лестницы – 1,1 м, отсутствуют пандусы	К		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	есть	3					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)			Текущий ремонт
---	-------------------	--	--	----------------

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<*> **Указывается один из вариантов:** - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нанесение рифленой и/или контрастно окрашенной полосы.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15		Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном.		Выделение контрастным цветом дверного проема.	Ремонт текущий

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	27		Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном.	С, К	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема.	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О С, Г, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Индивидуальное решение с ТСР.



Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<***> **Указывается один из вариантов:** - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<***> **Указывается один из вариантов:** - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

N п/п	функционально-планировочного элемента	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	25		Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.	К,О,С	Установка крючков.	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д.	К,О,С		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<***> **Указывается один из вариантов:** - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСП; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д.



6. Системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	18					
6.2	Акустические средства	нет	18					
6.3	Тактильные средства	есть	18					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В		26,26б,27,28, 28а,29,29а	

<*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно.

<*> **Указывается один из вариантов:** - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.



Сведения об ответственных работниках за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам

ФИО	Должность	Контактный телефон
Беспрозванных Алла Александровна	Начальник хозяйственного отдела	332-51-18
Закатей Денис Петрович	Преподаватель-организатор ОБЖ	332-19-59
Кузнецова Татьяна Владимировна	Заместитель директора по УМР	332-54-09
Ржевская Любовь Семеновна	Педагог-психолог	332-19-59
Чухрий Вера Борисовна	Социальный педагог	332-54-09